POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO w GORLICACH
38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18

PINB.5160.44.2022

Gorlice, 2023-02-21

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej
ul. Biecka 9B
38-300 Gorlice

Analiza ekspertyzy technicznej przysłanej przy piśmie z dnia 27 stycznia 2023 r. wykazała, że niedostatecznie wyjaśnia ona sprawę będącą jej przedmiotem, gdyż nie zawiera oceny robót budowlanych związanych z wymianą części elementów konstrukcji dachu segmentu budynku położonego na działce nr 1181/2 oraz nie przedstawia sposobu wykonania zalecanych wzmocnień konstrukcji więźby dachowej segmentu na działce nr 1181/1 w Bobowej.
Ponadto część obliczeniowa przedłożonej ekspertyzy nie zawiera wszystkich istotnych wyników obliczeń. Wątpliwość budzi również przyjęty do obliczeń rozkład obciążeń od paneli fotowoltaicznych na połać dachową.

Wobec powyższego niezwłocznie należy uzupełnić przedmiotową ekspertyzą techniczną.

Jednocześnie przypominam o treści art. 81 c ust. 4 Prawa budowlanego, który brzmi :
W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego może zlecić wykonanie tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia.

Z up. Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Gorlicach
Józef Jadamiewicz
Inspektor nadzoru budowlanego

Otrzymują :
1. Adresat
2. Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
3. aa

Wysłano :
Dn 21.02.2023
Podpis