

BPŚ.7021.2.2019

**PRACOWNIA PROJEKTOWO
KONSERWATORSKA "PROKON"**

Aleksandra Wolska - Bagińska

ul. Kasztanowa 15

46-053 Suchy Bór

Pismem z dnia 20.05.2019 r., zwróciłem się do Państwa o opracowanie w terminie do dnia 19 lipca 2019 r. stosownej dokumentacji dotyczącej budynku basenu rekreacyjnego w Wysowej- Zdroju, zgodnie z warunkami nałożonymi postanowieniem Nr 53/2019 z dnia 17.05.2019 r., znak: PINB.5162.20.2019, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorlicach. Otrzymana od Państwa w dniu 31 lipca 2019 r. ekspertyza techniczna budynku basenu nie spełnia wymagań określonych w ww. postanowieniu PINB.

Postanowieniem Nr 72/2019 z dnia 14.08.2019 r., znak: PINB.5162.20.2019 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał gminie przedłożyć w terminie do dnia 30 września 2019 r. uzupełnioną ekspertyzę techniczną zawierającą:

- 1) ocenę stanu technicznego całego budynku i przyczyny powstania nieprawidłowości,
- 2) odniesienie się do braku wykonania dylatacji z taśm bentonitowych w płycie stropowej,
- 3) zestawienie przyjętych do obliczeń obciążeń oddziaływujących na konstrukcję obiektu,
- 4) odniesienie się do obciążenia stropu P7 spowodowanego dwoma szachtami murowanymi z bloczków betonowych pod klapy oddymiające opartymi bezpośrednio na płycie stropu w miejscu jego osłabienia otworami,
- 5) odniesienie się do znajdujących się przy krawędzi stropu przy klatce schodowej i szybie oddymiającym słupów stalowych pod kątem przenoszonych obciążeń,
- 6) przedstawienie zestawienia obciążeń przenoszonych na zaprojektowane kratownice wraz z opisem jaką będą w tym przypadku pełnić funkcję (czy będą przenosić całość obciążeń czy tylko obciążenia dodatkowe i w jakiej wielkości),
- 7) rozwiązanie zawierające rysunki wykonawcze kratownic oraz zakotwienia kratownic w konstrukcji budynku wraz z oceną stanu technicznego elementów do których są mocowane w zakresie bezpiecznego przeniesienia obciążeń po wykonaniu zakotwień,
- 8) rozwiązanie przejść kanałów wentylacyjnych przez konstrukcję wzmacniającą,
- 9) rozwiązanie wykonania izolacji w postaci pianki natryskowej PUR (zamknięto-komórkowej) z uwzględnieniem sposobu jej wykonania w pobliżu urządzeń znajdujących się na stropie P7 oraz elementów więźby dachowej (uwzględniając jej wilgotność i wejścia na strych nieużytkowy,
- 10) wyjaśnienie dotyczące zdjęć na str. 6 ekspertyzy, z uwagi na umieszczenie na niej dwóch takich samych fotografii.

W związku z powyższym przesyłam w załączeniu postanowienie Nr 72/2019 z dnia 14.08.2019 r., znak: PINB.5162.20.2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i proszę w trybie pilnym o uzupełnienie ekspertyzy i niezwłoczne przysłanie w terminie do dnia 20 września 2019 r. do tut. Urzędu Gminy.

Załącznik 1.

Do wiadomości:

3. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wysowej – Pan Roman Żygólski
38-316 Wysowa -Zdrój 69
4. A/a.